

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 04.07.2012	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächenamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☐ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2012/0221 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 551010 Kostenstelle: 067-030-0100 Kostenträger: 5510-11 Investitionsnummer: ./. Sachkonto: 6165700		

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen Baumbestandes
hier: Fällung von 3 Pappeln auf dem Spielplatz Kahlertstraße

Vorlage vom: 25.06.2012

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung von 3 Pappeln (Baum Nr. 9, 11 und 12) zu.

Anlagen: Spielplatz Kahlertstr. - Lageplan
Spielplatz Kahlertstr. - Bild 1-3

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☒ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 25. Juni 2012

Begründung:

Anfang Juni 2012 meldete sich der Besitzer des Hauses Viktoriastraße 57 beim Grünflächenamt und teilte mit, dass Wurzeln von Pappeln des städtischen Spielplatzes Kahlertstraße in seinen Hof eingewachsen seien und das Pflaster beschädigt hätten.

Daraufhin fand ein Ortstermin mit dem Grünflächenamt statt, bei dem festgestellt wurde, dass Wurzeln von auf dem Spielplatz Kahlertstraße stehenden Pappeln unter der östlichen Grundstücks- bzw. Grenzmauer des Anwesens Viktoriastraße 57 hindurch gewachsen waren.

Diese drei ca. 6 - 8 cm starken Wurzeln haben dann auf dem Hof ein sehr stark verzweigtes oberflächennahes Wurzelwerk ausgebildet (s. Bilder in der Anlage). Dieses verlief direkt unter dem Verbundsteinpflaster im Sandbett des Pflasters und hat sich über den ganzen Hof verbreitet, was großflächig zum Anheben des Verbundpflasters geführt hat. Vom Grundstückseigentümer war bereits eine Garten- und Landschaftsbaufirma mit der Beseitigung der Wurzeln sowie eine Neuverlegung des Pflasters beauftragt worden. Dem Grundstückseigentümer wurde vom Grünflächenamt gestattet, die drei unter der Mauer hindurch gewachsenen Wurzeln zu kappen, da die Standsicherheit durch die Kappung nicht gefährdet wird. Alle Pappelwurzeln im Bereich des Hofes wurden anschließend entfernt und das Pflaster neu verlegt. Nach Abschluss der Arbeiten machte der Grundstückseigentümer nun gegenüber der Stadt Darmstadt Schadensersatzansprüche für die Hofsanierung geltend. Diese wurden dem Haftpflichtversicherer der Stadt Darmstadt zur Prüfung weitergeleitet.

Da auch in Zukunft wieder mit einem Einwachsen von Pappelwurzeln in den Hof des Grundstückes Viktoriastraße 57, aber auch in die Hinterhöfe der Grundstücke Kahlertstraße 5 und 5 a zu rechnen ist, empfiehlt das Grünflächenamt die Fällung von drei Pappeln (Baum Nr. 5010.03.01, Nr. 9, 11 und 12), um künftig weitere Schäden zu vermeiden. Die Fällungen sollten erst im Herbst/ Winter 2012/2013, d.h. im unbelaubten Zustand durchgeführt werden. Ersatzpflanzungen an dieser Stelle sind nicht sinnvoll, da unter den Pappeln bereits größere Hainbuchen stehen und insofern auch weiterhin Baumbestand in diesem Bereich des Spielplatzes vorhanden wäre.

Darmstadt, 25. Juni 2012
67-60 Gr/Schm ☎ 2923

Dezernat III

Brigitte Lindscheid
Stadträtin